


Produto	MOTOR B4T 5,5 CX	015/2010
Assunto	Fechamento furo carburador de bóia	01/07/2009

**CARBURADOR**

Caso ocorra um pequeno vazamento de combustível nos motores produzidos com carburador de bóia (flutuador), é necessário fechar o furo indicado na figura abaixo.



Responsável: Fernando Leludak