

Produto	MOTORES BRANCO A DIESEL	017/2010
Assunto	posição da tampa	21/07/2009

FILTRO DE AR BANHADO A ÓLEO

Informamos que nos motores Branco à Diesel, que utilizam **filtro de ar banhado à óleo**, devemos cuidar da posição da tampa conforme fotos abaixo:



Posição correta



Posição Incorreta

O posicionamento incorreto desta tampa (que pode ocorrer acidentalmente ao apoiar a mão sobre a mesma) pode ocasionar excesso de fumaça devido a restrição da entrada de ar.

Responsável: Fernando Leludak